

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ARCOS DE LA LLANA
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	
Coordenadas	42.265088628203145 -3.7566023706534772
Protección	
Descripción	Su iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, es renacentista, de Juan de Vallejo, de tres naves y crucero con bóvedas y arcos de piedra, con una capilla añadida. Su ábside es poligonal, liso. La portada, que es toda la fachada, es clasicista, de 1632 con frontón grande rematado con bolas y cruz, con puerta alta de arco de medio punto con impostas, con pilastrones y friso y hornacina con imagen de San Miguel, de 1637, con frontón pequeño, rematado en pináculos y dos ventanales grandes con balconcillos de hierro. Tiene al lateral derecho otra portada románica con tejaro y canecillos, que ha estado muchos años cegada. La torre es cuadrada, mudéjar, de ladrillo, con 35 ventanales, del siglo XV. Toda la iglesia forma un interesante conjunto. La pila bautismal es gótica, de grandes dimensiones, sin decoración. Y el retablo mayor es clasicista, de 1646, bueno. Tiene, además, otro de piedra del siglo XV. FUENTE: AMO A MI PUEBLO, de Emiliano Nebreda Perdiguero
Campanas	Posee un conjunto de la zona, en el que hay un campanillo, un esquilón y 2 campanas 'romanas'. Todas conservan su yugo original. El campanillo y el esquilón se encuentran en el segundo piso, así como se ve en el plano de la foto que aparece a la izquierda , y las 'romanas' mantienen su estructura original, bien conservada, que una de ellas podría voltear tras su revisión (la rota). En sí están bien conservadas, pero habría que restaurar, no substituir, los yugos de las campanas y llevar cada campana a su lugar original para que se mantenga la tradición. Y si se quieren electrificar que no impida el toque manual. Y en el tejado hay una campana gótica, que antes era la horaria.
Fotos	7
Toques actuales de campanas	Repiques eléctricos de los 2 esquilones y la campana 'romana' de misa
Conservación, mantenimiento	Se han sustituido casi todos los ladrillos de la torre ya que estaban en mal estado, y los 2 esquilones se han subido al piso de arriba y están entre 2 vigas. Se han electrificado las campanas
Propuestas	Revisar todos los yugos, y la escalera de subida al tercer piso retirarla y poner otra que no impida el volteo de las dos campanas mayores, ya que pese a sus grandes yugos, ñespas pueden voltear.
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	14-10-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas, segunda planta	Campana menor, la rota (3)	GÓMEZ	1831	130	833
Sala de campanas, segunda planta	Campana mayor, la de misa (4)	MENEZO, GREGORIO	1850ca	140	1040
Sala de campanas, tercera planta	Esquilón pequeño (1)		1800ca	69	190
Sala de campanas, tercera planta	Esquilón grande (2)		1800ca	77	264
Tejado de la torre	Campana de las horas (A)			40	37

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - ARCOS DE LA LLANA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (28-07-2026)