

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MORELOS
Municipio	JOJUTLA DE JUÁREZ
Edificio	Presidencia Municipal de Jojutla
Dirección	
Coordenadas	18.616832495481 -99.18099781651085
Protección	
Descripción	La Presidencia Municipal de Jojutla fue severamente afectada por los sismos de 2017 que obligaron a trasladar provisionalmente los servicios a otro inmueble de la ciudad. La parte superior, incluyendo la caseta del reloj, desaparecieron, aunque permaneció en pie la estructura metálica de la que penden sus tres campanas.
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	GARCITAPIA, José Luis / GOOGLE MAPS
Fecha	01-11-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Estructura metálica	Campana de cuartos menor (A)		1880ca		
Estructura metálica	Campana de cuartos mayor (B)		1880ca		
Estructura metálica	Campana de horas (C)		1880ca		

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
--	---

Fecha de construcción	1880ca
Descripción	En 2008 estaba en servicio. El inmueble fue muy seriamente afectado por los sismos de 2017 desapareciendo la caseta del reloj, la maquinaria y la carátula. Desconocemos su estado de conservación actual (2023). La estructura metálica de las tres campanas, la una sobre la otra, permaneció tras el sismo.

Información completa: [Presidencia Municipal de Jojutla - JOJUTLA DE JUÁREZ \(MORELOS\)](#)

PDF (18-09-2026)