

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	MERINDAD DE SOTOSCUEVA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Esteban Protomártir (Villamartín de Sotoscueva)
<b>Dirección</b>	C. Villamartin de Sotoscueva, 35, 09568 Villamartín de Sotoscueva, Burgos
<b>Coordenadas</b>	43.0207276 - 3.6862242
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>La iglesia es renacentista, de una nave con capilla, con columnas, arcos y nervaduras estrelladas de piedra en cabecera y de crucería simple en el resto. Su ábside es rectangular con contrafuertes en esquinas y canes en alero. La portada es renacentista con arco de medio punto, impostas molduradas, dobles pilastrones y fustes incisos moldurados, rematado en cruz, bajo pórtico cerrado con arco rebajado y verja de hierro. Y la torre es cuadrada, con alero moldurado, ocho huecos góticos (algunos cegados) dos campanas y dos campanillos. El retablo mayor, bueno, es clasicista, con Virgen sedente con Niño del siglo XVI, imágenes y relieves. Hay un escudo noble en arcosolio. Y una lápida con inscripción, sin duda procedente del templo anterior, datada en 1175, de consagración por Pedro Obispo de Burgos. Sus libros parroquiales comienzan en el año 1511, el número 12 en antigüedad de la diócesis.</p> <p>(Fuente: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Perdiguero).</p>
<b>Campanas</b>	Nos encontramos ante un conjunto típico de campanas, a lo largo y ancho de la Merindad de Sotoscueva, formado por cinco campanas. Cuatro están localizadas en el campanario, divididas en dos grupos: las campanas (las mayores del conjunto, de perfil romano o castellano), y los posiblemente llamados campanillos (las menores, de perfil normal o esquilonado). La campana restante, está localizada en el tejado de la Torre, como horaria, para marcar las horas y medias del tiempo de los vecinos.
<b>Fotos</b>	28
<b>Toques actuales de campanas</b>	Dada la preocupante conservación del campanario, y la poca actividad religiosa en el lugar, es posible que los toques de campanas estén limitados, a los tres avisos de misas poco frecuentes, con la campana mayor, desde abajo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Hoy en día, el estado de la sala de campanas y las escaleras, es altamente preocupante. La gran mayoría de las tablas, por no decir todas, se encuentran deterioradas. Las zonas más seguras del campanario, se encuentran en los lugares donde hay vigas de madera. En general, las instalaciones de las campanas están en un estado regular, dado el desuso de las campanas. Tres de las cuatro campanas en la sala, están rotas.

<b>Propuestas</b>	<p>Además de realizar todas las actuaciones urgentes; para proteger y mantener bien conservados, los valores culturales de las campanas, proponemos algunas medidas que habría que tomar en caso de próximas iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sala de campanas debe de limpiarse por completo, eliminando todos los excrementos de aves entre más restos. También las campanas merecen una buena limpieza, por ejemplo, con un chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original, en estos casos, ligeramente afectada.</li> <li>- Las campanas habría que restaurarlas, o más bien, sus instalaciones, de manera que se conserve a la medida de lo posible, todas las piezas, sustituyendo las más deterioradas, por otras iguales.</li> <li>- La campana Sagrada Familia, debe de sustituirse por otra campana, al no conocer la composición total de la primera. Dicha nueva campana heredaría no solo la epigrafía incompleta de la anterior (evidentemente, añadiendo nuevos elementos) sino también el yugo o “maza” de la anterior, además de tener un nuevo badajo de hierro forjado.</li> <li>- Hay que fabricar otro badajo, para la campana 1, de las mismas características que el nuevo de su compañera.</li> <li>- En caso de que no pueda arreglarse la maquinaria del reloj (cosa que recomendamos), se tendría que instalar un tirador con bombín de aire, que accione el martillo de gravedad de la campana del reloj. De esta manera, podrá seguir tocando las horas (seguramente con repetición), y las medias del tiempo de sus vecinos.</li> <li>- La campana Sagrado Corazón de Jesús, se permite refundirse, pero recomendamos más que nada, que sea sustituida por otra campana, o incluso soldada. En caso de que se sustituya, podría exponerse como pieza histórica local, o estar guardada.</li> <li>- Aunque la fisura de la campana Purísima Concepción, no sea tan grande como el par de rajadas de su compañera, recomendamos que tampoco sea refundida, y se exponga o se guarde.</li> </ul>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	15-03-2026

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas.	<a href="#">Campana (1)</a>		1650ca	39	34
Sala de campanas.	<a href="#">Sagrada Familia (2)</a>	<a href="#">QUINTANA Y LINARES</a>	1868	41	40
Sala de campanas.	<a href="#">Sagrado Corazón de Jesús (3)</a>	<a href="#">QUINTANA SAGUILLO, MANUEL</a>	1958	83.6	221
Sala de campanas.	<a href="#">Purísima Concepción   Campana de misa (4)</a>		1932ca	91.8	293

Tejado de la torre.	<a href="#">Campana del reloj (A)</a>	<a href="#">ECHEBASTER HIJO (VITORIA)</a>	1900ca	60	125
---------------------	---------------------------------------	---	--------	----	-----

Información completa: [Parroquia de San Esteban Protomártir \(Villamartín de Sotoscueva\) - MERINDAD DE SOTOSCUEVA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (19-06-2026)