

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	MORELOS
<b>Municipio</b>	TETECALA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Francisco de Asís
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	18.728568409963568 -99.39813398524295
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana de cuartos menor (A)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		
	<a href="#">Campana de cuartos mayor (B)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		
	<a href="#">Campana de horas (C)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		

## Reloj

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	Existente En marcha Eléctrico
<b>Autor</b>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1997
<b>Descripción</b>	<a href="#">Centenario 19-B Colonial</a> . Fecha instalación 05-08-1997. Mantenimiento.

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - TETECALA \(MORELOS\)](#)

