

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ROCAFORT
<b>Edifici</b>	Santa Bàrbera
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	Estructura de ferro a la teulada del campanar, en la part trasera del temple. S'accedeix sense problemes per una escala de ferro a la teulada i a la terrassa on es troba l'estructura de ferro.
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	8
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Fins a 2006 es voltejava la campana xicoteta per al primer i segon tocs de missa dominical, mentre que es voltejaven les dos campanes per al tercer toc, tot de manera manual des de dins del temple. Es desconeixen els tocs que es fan després que s'hagen mecanitzat a finals de 2006.
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	BUIGUES METOLA, Marcos; GOMIS BUIGUES, Alicia
<b>Data</b>	08-04-2007

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
estructura de ferro	<a href="#">Campana (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1980ca	34	23
estructura de ferro	<a href="#">Campana (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1980ca	41	40

Información completa: [Santa Bàrbera - ROCAFORT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)