

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE RÍO UBIERNA
Edificio	Parroquia de San Lorenzo Mártir de Hontomín
Dirección	
Coordenadas	42.571860 -3.637471
Protección	
Descripción	Es de base románica, de unanave con una capilla con arquerías, capiteles y nervaduras de piedra en su lado meridional (con reja de hierro) y otra pequeña frente a la puerta de entrada en el lado norte, con una superficie de 156 m² y 11 de altura. El cuerpo de la iglesia es renacentista con bóveda de la época. El ábside es románico. La portada tiene arco de medio punto con arquivoltas, las dos últimas decoradas, con impostas y un rostro humano (¿monje?) en la piedra clave de la última archivolta, bajo pórtico cerrado con puerta de arco de medio punto decorada y rejas. Y la torre es rectangular, robusta, con cuatro huecos y dos campanas, dos campanillos y una campana del reloj. La pila es sencilla, con moldurados repetidos; y el retablo mayor es barroco con medallones y bajorrelieves y el de la capilla es clasicista, de 1659, con columnas estriadas. Sus libros parroquiales comienzan en el año 1593. FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero.
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto de campanas formado por: Dos campanas de perfil romano, dos esquilonos y una campana del reloj.
Fotos	12
Toques actuales de campanas	Misa dominical, Misa festiva, Fiesta, Procesión, Quema y Vísperas.
Conservación, mantenimiento	El campanario se encuentre en buen estado, las campanas tienen cuerdas manualmente. Está protegido por mallas de plástico antiaves.
Propuestas	El campanario debe de ser limpiado completamente (además de las campanas y sus instalaciones). Los martillos de las campanas mayores tendrán que tener un sistema de instalación que se a sencillo de retirar y colocar, a la hora de mover las campanas. La campana del reloj tendrá que funcionar de nuevo.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	07-07-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso

Sala de campanas	Sagrados Corazones (1)	FERNÁNDEZ COLINA, FRANCISCO Y HERMANOS (SIGÜENZA)	1909	76	254
------------------	--	---	------	----	-----

Información completa: [Parroquia de San Lorenzo Mártir de Hontomín - MERINDAD DE RÍO UBIERNA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (31-08-2026)