

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ONTINYENT
Edifici	Església de Sant Francesc
Direcció	
Coordenades	38.824851 -0.604882
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>És l'únic element que resta de l'antic convent dels Franciscans. L'orde franciscà observant va fundar un convent a la vila l'any 1573, sota l'advocació de sant Antoni i sobre la donació de l'ermita medieval de Sant Antoni (segle XV) en l'espai ocupat en l'actualitat per la Glorieta. El temple primigeni va ser enderrocat per unes fortes pluges en 1597. La mala qualitat de l'obra explica que se'n construïra un altre nou, en el lloc on s'ubica l'església a hores d'ara. Poc després de 1615 es va acabar de bastir el temple.Sant Francesc</p> <p>Es tracta d'un temple d'una nau amb set trams i capelles laterals disposades entre els contraforts. El llenguatge predominant és la senzillesa i l'austeritat de les formes. Predomina l'arc de mig punt i les voltes de canó, amb arcs amb petxines en la sagristia i capelles. El cor es disposa al peu de l'església, com és habitual en els temples franciscans valencians. La porta d'ingrés lateral és barroca, amb pilastres planes, posterior a la fàbrica del buc del temple. L'austeritat caracteritza també el campanar i la decoració exterior, trets definitoris, així mateix, de l'arquitectura franciscana.</p> <p>L'església estava en pèssimes condicions, quasi derruïda per complet, cap a 1845. En 1835 va tenir lloc l'exclaustració dels frares franciscans amb la desamortització de les propietats del convent. El deteriorament del temple va ser galopant, la qual cosa ens indica l'escassa qualitat constructiva. Va ser adquirida per Joaquina Osca, d'una de les famílies més poderoses llavors, qui va decidir reconstruir-la amb el suport econòmic del veïnat. En la segona meitat del segle XIX ja es va poder obrir de nou al culte, dotada amb una capellania que depenia de la parròquia de Sant Carles Borromeu. Les destruccions ocasionades per la Guerra Civil van obligar a una nova remodelació, la qual, junt a les reformes durant la segona meitat del segle XX, li confereixen el seu actual aspecte. S'ha de remarcar que hi havia unes pintures, possiblement olis i algun fresc, del franciscà Villanueva que no s'han conservat. http://www.turismo.ontinyent.es (10-02-2015)</p>
Campanes	
Fotos	5
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	

Autors de la documentació	MONTELL, Isaac
Data	18-04-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sagristia	De Missa (0)			13.5	1
Sala de Campanes	Sant Francesc (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1942	50	72
Sala de Campanes	Sant Antoni Abad (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1944	64	152
Sala de campanes	Santa Cecília (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1987	72	216
Sala de campanes	Sant Pasqual Bailón (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1987	91	436

Información completa: [Església de Sant Francesc - ONTINYENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)