

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE MONTIJA
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol (Quintanilla de Pienza)
Dirección	09514 Quintanilla de Pienza, Burgos
Coordenadas	43.0013780 -3.4801773
Protección	
Descripción	El templo es de una nave de 120 m2 y nueve de altura, con cabecera gótica con bóveda y nervios de piedra y el resto con bóvedas de yeso. El ábside es rectangular con contrafuertes en esquinas, ventanal gótico y canecillos iniciados, lisos, en alero. La portada, alta, tiene arco muy rebajado, bajo amplio pórtico abierto con columnas de madera. Y la torre es cuadrada, con pilastrones y alero moldurado, rematada en cupulín, con cuatro huecos y dos campanas. La pila es de copa, lisa y no tiene base; y el retablo mayor es barroco. Hay dos arcosolios góticos. Sus libros parroquiales comienzan en el año 1681. (FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero). Es de estilo gótico. Se encuentra situada en el centro del pueblo. Consta de una nave rectangular, con sacristía y pórtico adosados en el lateral. Hace pocos años fue restaurado su tejado con la aportación y el trabajo de los vecinos del pueblo. Recientemente ha sido restaurado su interior, habiéndose eliminado la capa de cal que cubría las paredes, lo cual ha dejado al descubierto la piedra original. Asimismo se ha sustituido el Retablo Mayor. Todo esto, junto a otras modificaciones relativas a la iluminación, tanto interior como exterior, hacen de la Iglesia de Santiago Apóstol una de las más bonitas de la zona. (WIKIPEDIA)
Campanas	Desde el exterior vemos dos, fabricadas a principios del siglo XX, de manera artesanal. La más grande tiene forma “romana” o “castellana”, y la otra es de perfil “esquilonado” (el común). Actualmente conservan y tienen en ellas, dos yugos o “mazas” instalados quizás por Antonio Cano, que permite a dichas campanas ser volteadas o “tocar a vuelta”.
Fotos	11
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	En caso de que las instalaciones actuales de las campanas, no cumplan con los valores culturales de las mismas, deberán de cambiarse por otras que respeten dichas características, tanto yugos o “mazas” de madera con los perfiles tradicionales, como otras mejoras que puedan realizarse.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	14-12-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre	Campana (1)		1900ca	75	244
Torre	Campana (2)		1904	90	276

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol \(Quintanilla de Pienza\) - MERINDAD DE MONTIJA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (16-09-2026)