

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
<b>Edificio</b>	Ermita del Santo Cristo (Salazar)
<b>Dirección</b>	C. Sta. María, 1, 09556 Salazar, Burgos
<b>Coordenadas</b>	42.978262 -3.618893
<b>Protección</b>	Bien de Interés Cultural, dentro de la declaración realizada el 03-05-2006, hacia todo el conjunto histórico De la Villa.
<b>Descripción</b>	Pascual Madoz la califica ya en 1848 de ermita, gótica en cabecera con una capilla añadida, edificada por los Salazar con retablo clasicista y un Crucificado del siglo XVI. El resto tiene techumbre de madera, estilo artesonado. La iglesia es de pequeñas proporciones. Tiene ábside rectangular con ventanal con dos rosetas caladas góticas. La portada es simple, de arco apuntado, bajo pórtico de madera. La torre es en espadaña sencilla. El retablo mayor es clasicista con una Virgen sedente con Niño del siglo XIV. (FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero).
<b>Campanas</b>	Existen dos, una de ellas ubicada en su tronera en la espadaña, la restante se encuentra en el interior del templo. Los yugos o "mazas" están diseñados exclusivamente para balancear las campanas a distancia, como de esta manera, sigue siendo común en algunas iglesias de la comarca, éstas de carácter auxiliar, adquiriendo menor importancia en comparación con los templos principales de cada entidad local.
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques actuales de campanas</b>	Actualmente no es posible tocar la campana que se encuentra emplazada en la tronera, de la manera tradicional, a balanceo como un columpio. Por lo tanto, dicha campana no es repicada actualmente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Dicha campana todavía ocupa su emplazamiento en la tronera, mientras que su compañera permanece en desuso, en el interior del templo. La campana conserva sus instalaciones tradicionales, diseñadas para el balanceo a distancia, cosa que no se puede afirmar, en el lugar de la campana restante, al no haberla documentado en el interior de la ermita.
<b>Propuestas</b>	En caso de una intervención en las instalaciones en las campanas, que pretenda restaurarlas, además de sus valores culturales, se deberá de conservar en medida de lo posible, todas las piezas del yugo o "maza" de la campana existente en la espadaña, y reforzar también la ballesta o vástago de madera para que pueda ser balanceada. Tendría que fabricarse un nuevo badajo de hierro forjado, atado a la badajera mediante un cinturón de cuero. Si la campana restante, ubicada en el interior del templo, no conserva su yugo o "maza", entonces habría que fabricar uno con las mismas características que el restante, éste de madera de roble u olmo. En caso de que se conserve otro yugo, para la campana restante, deberá de ser restaurado al igual que el primero.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	20-12-2025

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña.	<a href="#">Jesús, María y José (1)</a>	<a href="#">BALLESTEROS LASTRA, FERNANDO DE (MERUELO)</a>	1889	70	199

Información completa: [Ermita del Santo Cristo \(Salazar\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (30-06-2026)