

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	RUBIELOS DE MORA
Edificio	Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor - Antigua Colegiata
Dirección	
Coordenadas	40.1901266 -0.6541841
Protección	La torre forma parte de un conjunto BIC declarado.
Descripción	<p>Monumental torre renacentista de base cuadrada, coronada en forma octogonal. La torre está situada a los pies del templo, en uno de sus ángulos. El primer cuerpo, con forma cuadrada, está dividido en tres tramos similares y separados por cornisas. En los muros utiliza sillares de piedra toscamente labrada, aunque el trabajo en los sillares de las esquinas y elementos como ventanas es más fino. Este cuerpo está rematado por una balaustrada con pináculos. En el centro de la misma se levanta el segundo nivel de la torre. A diferencia del anterior, presenta una planta octogonal y también es de piedra. Tiene ocho vanos con arco de medio punto y el muro exterior está ordenado mediante unas pilastras estriadas con aletones como pedestal. Sobre estas se levanta una cornisa retranqueada con pináculos que coinciden con las columnas. La torre está rematada por una linterna, con una decoración similar a la del cuerpo inferior, aunque de dimensiones más reducidas. En su parte más alta hay un pináculo con una cruz y veleta.</p> <p>La torre tiene una escalera de caracol para acceder hasta el nivel de las campanas y está ubicada en un ángulo. Poco antes de las campanas hay varias habitaciones y una de ellas contiene la maquinaria del reloj. La sala de las campanas está cubierta con una bóveda pétra exopto en centro, en el que está la linterna.</p> <p>Cerca de la torre, sobre el coro, hay una sencilla espadaña de ladrilo. Tiene un vano con arco de medio punto.</p>
Campanas	<p>Históricamente contó con dos conjuntos de campanas, diferenciados tanto en uso como en el espacio ocupado en la torre. La campana horaria estaba situada en la linterna, mientras que las litúrgicas ocupaban los vanos de la sala de las campanas. A parte estaba el cimbalico.</p> <p>La campana mayor, antigua fija del reloj, ha sido dotada de yugo metálico (forrado de madera para disimular) y de motor de bandejo, poniendo en muy grave peligro su conservación. Está datada en 1476. Su mecanización es uno de los peores crímenes culturales acontecidos en las campanas en Aragón. Tiene unas complejas inscripciones el latín, compuestas con letra minúscula gótica. Las tres campanas restantes son de mediados del siglo XX.</p> <p>Existe además un obús, utilizado en la posguerra como campana, típico de estos primeros años de gran precariedad y sin campanas en la torre después de su expolio bélico. Es muy interesante y se debería de conservar.</p>
Fotos	11

Toques actuales de campanas	Todas las campanas pueden bandear mediante un motor de bandeo continuo. Las cuatro del segundo cuerpo disponen de electromazos monofásicos para el repique automático y el toque de las horas. Los usos de estas campanas no guardan relación con los tradicionales.
Conservación, mantenimiento	<p>El estado de conservación de la torre es bueno, a excepción de la sala de las campanas a la que acceden las palomas y dejan sus excrementos en ella. En el suelo está tirado un obús que fue reconvertido en campana y un antiguo cabezal metálico de la campana de las horas. Las cuatro campanas están dotadas con yugos de hierro de la fundición Manclús, exceptuando el cabezal de la campana de las horas. Están mecanizadas con motor de bandeo continuo y electromazo monofásico. Los ejes de giro de las campanas descansan en los vanos, excepto los de la campana horaria que tienen unas vigas de hierro.</p> <p>Especialmente precario es el estado de conservación de esta campana, utilizada para usos litúrgicos cuando fue exclusivamente fundida para interpretar los toques horarios.</p> <p>Las campanas tiene badajos atados, menos la pequeña. Solo la campana de las horas tiene un pequeño cable de seguridad que no evitaría la caída del badajo a la calle.</p>
Propuestas	<p>Visto el estado de conservación de las campanas proponemos una serie de medidas para preservar los valores de las mismas. La campana de las horas no debería ser bandeada ni una sola vez más, con el sistema automático y el yugo metálico que tiene. Por el contrario debería ser instalada de nuevo fija, colgando de una viga de madera, para el toque exclusivo de las horas del reloj. Esto supondría la restauración de los valores y usos tradicionales para los que fue fundida.</p> <p>Las otras tres se deben restaurar, bajándolas de la torre para limpiarlas por dentro y por fuera. Los yugos actuales se tienen que cambiar por otros de madera de perfil tradicional local y las campanas mecanizar de forma coherente a sus usos tradicionales. Este criterio de intervención debe ser el mismo que guíe la restauración del Cimbalico.</p> <p>Por otro lado sería necesaria una investigación para conocer los máximos datos posibles del conjunto perdido en el año 1936 y tratar, en la medida de las posibilidades de reconstruirlo, teniendo en cuenta las tres campanas que ya tiene la parroquia.</p> <p>Finalmente creemos que se debería conservar el obús reconvertido en campana como testigo de la precariedad de los primeros años de la posguerra y guardar en un lugar en el que estuviera mejor conservado. Se podría incorporar a la pequeña exposición que hay en el templo.</p>
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	23-08-2018

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (refundida)			64	150

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala alta de la torre	Cimbalico (0)	MANCLÚS, SALVADOR		30	16
Sala de las campanas	Obús reconvertido en campana		1940ca	40	37
Sala de las campanas	Campana (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1947	48	64
Sala de las campanas	Virgen del Carmen (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	62	138
Sala de las campanas	Campana (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1947	65	159
Sala de las campanas	Campana de las horas (A)		1476	115	881

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Eléctrico
Autor	ODOBEY, LOUIS-DELPHIN
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor - Antigua Colegiata - RUBIELOS DE MORA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (06-07-2026)