

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENEJUZAR
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	
Coordenadas	38.0772082 -0.8387837
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La iglesia parroquial cuenta con dos campanarios que enmarcan la fachada principal del edificio. El primer cuerpo de los campanarios mantiene la simetría y están divididos en dos tramos que se separan por una moldura (solo en la cara de la fachada principal). Cada uno tiene una hornacina para una imagen en el primer tramo. Están recubiertos de forma que tienen una imitación de los sillares de piedra. En el segundo cuerpo los campanarios ya no guardan la simetría. La torre este o de las campanas tiene cuatro vanos con arco de medio punto. Al exterior el muro se ordena mediante pilastras toscanas, situadas sobre sus basas y agrupadas de dos en dos (con cuatro por cada lado) y las de los extremos ocupan la arista. Sobre ellas hay una cornisa. El remate está delimitado por una balaustrada con pináculos y en el centro tiene una linterna de forma octogonal, rematada por una pequeña cúpula de tejas. Sobre esta hay una cruz con veleta. La torre oeste o del reloj tiene solo un cuerpo más, con cierto gusto historicista. Tiene tres vanos por cada lado, siendo el central más grande, con arcos apuntados. Unas sencillas molduras se sitúan sobre los arcos. El acceso es por la torre de las campanas, que tiene una escalera que recorre el perímetro interior de la torre. Poco antes de la sala de las campanas la escalera se vuelve de caracol y llega hasta el remate. El acceso a la torre del reloj es por la sala de las campanas. Esta tiene dos niveles, el superior con la campana horaria y el inferior, con una sala en la que está situada la maquinaria.
Campanas	La torre tiene dos conjuntos de campanas, diferentes no solo por su uso, si no que también por el espacio físico que ocupan. Las campanas litúrgicas están en el segundo cuerpo de la torre este o de las campanas. La más pequeña fue fundida hacia 1972 en los talleres de la fundición de Salvador Manclús. Le sigue en peso otra dedicada a San José, fundida en 1929 posiblemente por la fundición Hijos de L. Roses. La mayor fue fundida en 1889 y parece obra de Lorenzo Roses e hijos. En la otra torre está la campana de las horas, fundida en 1858 y cuyas inscripciones claramente indican su propiedad municipal.
Fotos	31
Toques actuales de campanas	La campana de las horas no se utiliza. En su lugar, la campana dedicada a San José toca los cuartos y la campana grande las horas. Las tres campanas litúrgicas repican y voltean de forma automática.

Conservación, mantenimiento	La torre del reloj presentaba en 2017 unas redes, dispuestas seguramente para evitar desprendimientos. En ella está la campana de las horas con su instalación tradicional y el reloj, aunque ninguno de estos elementos está en funcionamiento. Las campanas litúrgicas están mecanizadas con motores de volteo por impulsos y electromazos monofásicos. Tienen badajos atados y reforzados con cable de seguridad.
Propuestas	Las campanas litúrgicas deben de restaurarse. Para ello será necesario bajarlas de la torre para limpiarlas por dentro y por fuera. De este modo se eliminaría la capa de suciedad que las cubre. Dicha limpieza no debe eliminar las cruces de la consagración de la campana grande, por lo que se deben de tener en cuenta su conservación como testigo de su historia. Los yugos deben de renovarse por otros de madera de perfil tradicional local. La campana de las horas debe de recuperar su función exclusivamente horaria. Para ello sería necesario recuperar la maquinaria del reloj para ponerla en funcionamiento de nuevo y que esta accionara el toque de las horas. Una segunda opción, que solo supondría la recuperación parcial del instrumento, sería dotarla con un electromazo monofásico y los toques se programaran para gestionarlos desde un ordenador.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	20-04-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre de las Campanas	La Pequeña (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1972ca	50	72
Torre de las Campanas	San José (2)	ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA)	1929	69	190
Torre de las Campanas	Nuestra Señora del Rosario (3)	ROSAS E HIJOS, LORENZO	1889	88	395
Torre del Reloj	Campana de las horas (A)	ROSES, JAIME	1858	72	141

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS

Fecha de construcción	1922
Descripción	La maquinaria del reloj está ubicada en la torre homónima, la oeste. Fue fabricada por Moisés Díez, industrial y fabricante de campanas y relojes. La placa atornillada al mismo reloj indica que es el modelo N° 5 y tiene la numeración 401. Es de cuerda manual y estaba preparada para accionar cuartos y horas, además de mover las manecillas de la esfera. Actualmente está parado.

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - BENEJUZAR \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-09-2026)