

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | CASTIELFABIB |
| Edificio | San Sebastián del Mas de Jacinto |
| Dirección | |
| Coordenadas | |
| Protección | El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Descripción | Espadaña de tejadillo y fajón de ladrillo rojo en el vértice de la fachada de los pies. |
| Campanas | |
| Fotos | 2 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier |
| Fecha | 07-11-2002 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|------|
| espadaña | San Sebastián | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1951 | 41 | 40 |

Información completa: [San Sebastián del Mas de Jacinto - CASTIELFABIB \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)