

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LOSA DEL OBISPO
Edificio	Parroquia de San Sebastián
Dirección	
Coordenadas	39.695221 -0.872007
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	
Campanas	
Fotos	8
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	CORRESA i MARÍN, Ignasi Data
Fecha	25-03-2004

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sacristía	San Roque, de salida a misa (0)		1746	26	10
Sala de campanas	San Juan de Ribera (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	40	37
Sala de campanas	San Pedro Mártir (2)		1852	50	72
Sala de campanas	San Sebastián (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1984	62	138

Sala de campanas	Virgen de los Dolores (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	74	235
------------------	---	---	------	----	-----

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj sin uso de Manufacturas Blasco de Roquetas. Esferas de reloj, modernas.

Información completa: [Parroquia de San Sebastián - LOSA DEL OBISPO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-08-2026)