

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PEGO
Edifici	Capella del Ecce Homo
Direcció	
Coordenades	38.842851 -0.117565
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La capella té un singular campanar de planta triangular. La base d'aquest està integrat a les façanes de la capella i combina els carreus de l'angle amb la maçoneria de la resta del mur. Un segon nivell ja sobreix de la construcció i és de rajola amb dos dels cantons aixamfranats. Una cornisa de pedra separa aquest nivell del següent. El tercer repeteix l'esquema de l'anterior però presenta tres finestres amb arc de mig punt, emmarcades per pilastres toscanes aparellades i les dels angles ocupant l'aresta. Als cantons aixamfranats també hi ha una sèrie de pilastres. Aquestes no estan presents a la cara de la torre orientada cap a la cúpula. Un entaulament i cornisa serveixen de base a la coberta de teula amb pinacle central amb creu i penell. La torre té una escala interior que permet accedir fins a la sala de les campanes.
Campanes	Té una campana, fosa l'any 1994 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla (València) i dedicada al Ecce Homo.
Fotos	8
Tocs actuals de campanes	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La finestra que té la campana presenta una estructura metàl·lica exterior. L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls. Per altra banda cal retirar la reixa.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-08-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Santíssim Ecce Homo (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1944	86	368

Información completa: [Capella del Ecce Homo - PEGO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (23-06-2026)