

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SINARCAS
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol
Dirección	Plaza Mayor, 1 46320
Coordenadas	39.73460054788616 -1.2305936441018481
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El templo parroquial se inicio en 1600. La torre campanario se localiza semiencastada a la derecha de la fachada, es de planta cuadrada y de dos cuerpos más tejado. La técnica constructiva es de mampostería con esquinas de silleres y marcos de las ventanas de las campanas. El primer cuerpo cuenta con un zócalo, sin decoración, más una esfera para el reloj ubicada debajo de la campana mayor. Ambos cuerpos están separados por una moldura, contando el segundo con cuatro ventanas y tejado. El interior cuenta con una escalera a la castellana, contando bajo la sala de las campanas con una bóveda de crucería, parcialmente tapada por la caseta del reloj.
Campanas	Cuenta con un conjunto de campanas que fue fundido en 1955 en los talleres de la Casa ROSES d'Atzeneta d'Albaida y trasladadas a Sinarcas para proceder a su bendición y subida a la torre. Estas se dedicaron a la Inmaculada Concepción, cuyo centenario de la definición dogmática se celebró un año antes; al Santísimo Sacramento y a Santa Úrsula, patrona de la localidad. De las antiguas tan solo se conserva la mediana, fundida en 1796 y dedicada a Santiago Apóstol, titular de la parroquia. La campana fue fundida en 1796, seguramente en las inmediaciones del pueblo por algún fundidor ambulante. Creemos que sus autores pueden ser José y Ramón ROSES, pues reproducen algunos elementos iconográficos presentes en otras campanas de estos fundidores como la Maria del Campanar de la Vila en Castelló de la Plana.
Fotos	9
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en un buen estado de conservación en su fábrica exterior, estando sin restaurar el interior. Las campanas están mecanizadas con motores de impulsos y electromazo, además de yugos de madera de perfil valenciano. En el caso de la campana Mediana también se ha sustituido el yugo antiguo y ha sido soldada. La sustitución del yugo por otro valenciano supone una grave pérdida tradicional ya que debería haber sido restaurado o sustituido por otro de similares características. Los de las otras campanas deberían haber sido restaurados con el mismo perfil de este antiguo.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha

08-02-2014

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	<u>Inmaculada Concepción (1)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1955	57	104
Sala de las Campanas	<u>Santísimo Sacramento (2)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1955	67	172
Sala de las Campanas	<u>Santiago (3)</u>	<u>ROSES, JOSEP; ROSES I TORMO, RAMON</u>	1796	81	308
Sala de las Campanas	<u>Santa Úrsula (4)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1955	102	632

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - SINARCAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-07-2026)