

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SOT DE CHERA
<b>Edificio</b>	San Sebastián
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	Campanario con la típica estructura barroca valenciana: torre cuadrangular con remate o linterna.
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Restaurado en 2005 debido a su anterior regular estado de conservación.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
<b>Fecha</b>	21-02-2000

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">Nuestra Señora de la Asunción (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1976	43	46
Sala de campanas	<a href="#">San Sebastián (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1976	60	125
Sala de campanas	<a href="#">Maria de los Dolores (3)</a>	<a href="#">PALACIOS, PEDRO</a>	1881	63	145
Sala de campanas	<a href="#">San Roque (4)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1976	70	199

## Relojes

<b><u>Reloj mecánico (1)</u></b>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Existe maquinaria mecánica de reloj de Manufacturas Blasco de Roquetas.

Información completa: [San Sebastián - SOT DE CHERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-05-2026)