

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALCUBLAS
Edificio	Parroquia de San Antonio Abad
Dirección	
Coordenadas	39.7979015 -0.7022186
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Esta iglesia parroquial tuvo una torre del XVII, severa, con pináculos en la terraza, hasta el 22 de mayo de 1946 en que se desplomó. Parece que la torre presentaba problemas desde el incendio de la iglesia de 1917 y un rayo que cayó en ella, igualmente el ayuntamiento en 1943 presenta al gobernador una carta informando sobre el estado ruinoso de dicha torre, hasta que al fin cayó como hemos dicho en 1946. Entre 1949-52 se levanta la que actualmente contemplamos, obra de sillería y ladrillo, de buenas formas, aunque poco semejante a la anterior.
Campanas	
Fotos	140
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.
Fecha	09-06-2008

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	La Mediana (refundida)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1952	85	356

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	El cimbanillo (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1943	38	32
Sala de campanas	San Antonio Abad (2)	MORENO, HERMANOS (VALÈNCIA)	1935	65	159
Sala de campanas	La mediana, Santísimo Cristo de la Fe (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1998	85	356
Sala de campanas	Nuestra Señora Virgen de la Salud (4)	PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)	1988	99	562

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Eléctrico
Autor	TALLERES CRONOS
Fecha de construcción	1952
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj sin uso de Talleres Cronos de Roquetes, comprada por el ayuntamiento tras la construcción de la nueva torre en 1952. Probablemente el reloj fue modificado para electrificar el remontaje. En consecuencia tuvieron que modificar el muro de la sala para que cupiese el motor.

Información completa: [Parroquia de San Antonio Abad - ALCUBLAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (17-06-2026)