

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	REDOVÁN
Edificio	Santuario de la Virgen de la Salud
Dirección	
Coordenadas	38.11922 -0.91037
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Senzilla espadaña construida sobre la fachada principal del edificio. Cuenta con dos pilares rectangulares y está rematada por un tejado a dos aguas con teja.
Campanas	Tiene una campana, fundida en los talleres de la fundición de Salvador Manclús del Grao de València. Es una campana característicamente industrial y de fabricación seriada. Por ello tiene elementos genéricos (cruz o Corazón de Jesús), así como la marca de fábrica.
Fotos	4
Toques actuales de campanas	Volteo manual de la campana por medio de un cable unido al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la ermita es bueno. La campana está instalada en la espadaña de la ermita con un yugo de la fundición Manclús (tipo nuevo) y dotada con un cigüeñal y un cable para el volteo manual desde el interior de la ermita. El badajo está atado pero no reforzado con cable de seguridad.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el badajo debe de reforzarse mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	23-04-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1988ca	40	37

Información completa: [Santuario de la Virgen de la Salud - REDOVÁN \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

