

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	RAFAL
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	
Coordenadas	38.1034707 -0.8503098
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Junto a la fachada principal de acceso al templo se levanta la torre campanario, de dos cuerpos y planta cuadrada en su base, que pasa a ser octogonal en el segundo cuerpo. Sobre un zócalo de piedra se levanta el primer cuerpo que cuenta con una gran cruz y una espillera encima. A su vez sobre esta encontramos la esfera del reloj, rodeada por una moldura. El segundo cuerpo es de planta octogonal, con pináculos en la transición entre los dos cuerpos. Cuenta con cuatro vanos para las campanas y una moldura decorativa en el exterior del arco. Finalmente encontramos una estructura metálica que emula una cubierta con una cruz como remate de la torre. Por el interior del primer cuerpo sube una escalera perimetral que llega hasta la caseta del reloj, que se encuentra justo debajo de la Sala de las Campanas. La escalera pasa a ser de caracol desde este punto, con una puerta de acceso a las campanas y sube hasta la terraza.
Campanas	Cuenta el campanario con dos conjuntos diferentes de campanas, pese a que ambos se localizan en la Sala de las Campanas. En primer lugar encontramos las campanas de las Horas, fundidas entre 1925 y 1926 con la finalidad de marcar el paso del tiempo. Su función es por tanto civil y seguramente se fundieron a expensas del Ayuntamiento de Rafal, que encargó el reloj municipal. Estas són obra de los Hermanos Roses de Valencia. Por otro lado ubicadas en las ventanas se encuentran las cuatro campanas litúrgicas, que se encargan de realizar los toques religiosos. La más antigua del conjunto fue fundida en 1929 por los mismos fundidores que las campanas de las Horas y dedicada a la Virgen del Rosario, titular del templo parroquial y patrona de la población. La siguiente fue fundida por Juan Bautista Roses, fundidor de Atzeneta d'Albaida, que hizo la campana en el año 1951 y se dedicó a la Sagrada Família. Las dos pequeñas son obra de los talleres Salvador Manclús, refundidas en el año 1976 y dedicadas la mayor de ellas a la Virgen del Carmen y la menor a San Juan Bautista. Estas son dos campanas de fabricación seriada, hechas sin encargo previo, y adquiridas ya fundidas para el pueblo. Por este motivo las inscripciones son incisas.
Fotos	20
Toques actuales de campanas	Las campanas de las Horas siguen manteniendo su función tradicional, marcando el paso del tiempo civil. Por otro lado las campanas litúrgicas pueden repicar y voltear automáticamente.

Conservación, mantenimiento	<p>La fábrica del campanario se encuentra en un buen estado de conservación, pintada en su exterior. La Sala de las Campanas cuenta con abundantes escombros, principalmente fragmentos de mortero y restos de instalaciones anteriores de las campanas. Sería recomendable su retirada de la Sala para dejarla limpia y ordenada. Por otro lado en la Caseta del Reloj conserva intacta aunque parece que ya hace tiempo que dejó de funcionar. Las campanas de las horas se encuentran ubicadas en una viga de madera colocada en el centro de la Sala de las Campanas. Estas se accionan mediante unos mazos por gravedad, conectados a un sistema de cables y mecanismos que llegan a la Caseta del Reloj. En ella se encuentran los motores que han suplido la función de la maquinaria, aunque mantienen la forma tradicional de tocar.</p> <p>Por otro lado las campanas litúrgicas se encuentran ubicadas en las ventanas de la Sala de las Campanas, instaladas con yugos de hierro de la casa Manclús. Cuentan con motores de volteo continuo para su volteo, las dos mayores electromazo para su repique automático y la tercera un mazo trifásico. Visto el estado en que se encuentran las campanas sería recomendable proceder a su restauración, bajando las campanas de la torre para limpiarlas por dentro y fuera. Los yugos de hierro deberían ser cambiados por otros de madera, renovando los motores por otros de impulsos. Finalmente el mazo trifásico de la Tercera se debería renovar por un electromazo. De este modo se recuperaría el estado original del conjunto, adaptado a la tradición local y respetando sus valores tradicionales.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	16-10-2014

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	San Juan	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1951	36	26

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Bóveda de la Sala de las Campanas	De Cuartos (A)	ROSES, HERMANOS	1925	45	53
Bóveda de la Sala de las Campanas	De Cuartos (B)	ROSES, HERMANOS	1925	55	96

Bóveda de la Sala de las Campanas	Nuestra Señora del Rosario, de las Horas (C)	ROSES, HERMANOS	1926	79	285
Sala de las Campanas	San Juan Bautista (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1976	35	25
Sala de las Campanas	Nuestra Señora del Carmen (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1976	48	64
Sala de las Campanas	Jesús, María y José (2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1951	52	94
Sala de las Campanas	Nuestra Señora del Rosario (4)	ROSES, HERMANOS	1929	74	235

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	ODOBEY, LOUIS-DELPHIN
Empresa de mantenimiento	ROSES, HERMANOS
Fecha de construcción	1926
Descripción	Un graffitti de la Caseta del Reloj nos documenta la instalación del reloj municipal: "Este reloj se colocó / siendo alcalde Antonio / Rodriguez 1 Marzo 1926". Aporta por tanto una valiosa información, que nos permite conocer que la maquinaria fue adquirida en el año 1926, seguramente encargada a la casa Roses de Valencia, que fundió las campanas del reloj. Actualmente se conserva parada, aunque en buen estado, incluyendo las pesas y todos sus elementos. Está apoyada sobre dos caballetes de madera.

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - RAFAL \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)