

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALGEMESÍ
Edifici	Parròquia de Maria Auxiliadora
Direcció	
Coordenades	
Protecció	
Descripció	
Campanes	<p>En l'actualitat, el campanar compta amb dos campanes que en 2011 han sigut restaurades per ELECTRORECAMP S.L. i dutes des del campanar del Monestir de "Fons Salutis" (deshabitat des de principis de segle) per substituir al conjunt original de la parròquia del que en el moment de la intervenció sols es conservava badada la campana major que fou depositada al Monestir. De l'actual emplaçament de la campana menor d'aquest primer conjunt de dos campanes (fosa a l'igual que la major pels Roses d'Atzeneta l'any 1956) no tenim cap informació.</p> <p>Per una altra part, la campana menor del conjunt de tres campanes del campanar de "Fons Salutis", de reduït tamany, ha sigut instal·lada a l'interior del temple com a campana d'eixida de missa.</p>
Fotos	24
Tocs actuals de campanes	El vol de les dos campanes és realitzat de forma manual des de la base de la torre, fins on baixen les cordes des dels cigonyals. Pel contrari, els repics són realitzats de forma automàtica pels electromalls que han sigut instal·lats després de la restauració.
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Campanar	Campana (1)		1942	32	19
Campanar	Mare de Déu de la Soledat (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	56	102

Información completa: [Parròquia de Maria Auxiliadora - ALGEMESÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)