

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	GÚDAR
Edificio	Iglesia de Santa Bárbara
Dirección	
Coordenadas	40.441673 -0.720700
Protección	
Descripción	La torre arranca de la fachada occidental del templo, a los pies del mismo desde la nave del evangelio. Es de planta cuadrada, realizada en mampostería con sillares en las esquinas y ventanas de arco de medio punto, excepto el tercer cuerpo y el chapitel, que se realizan en piedra sillar. Dividida en tres cuerpos decrecientes en tamaño y separados por molduras con remates de bolas entre el segundo y tercer cuerpo, y entre éste y el chapitel, siendo los dos primeros cuadrados y el tercero octogonal, del que arranca un chapitel coronado por bola, cruz y veleta.
Campanas	Si bien pudo haber más en el pasado, actualmente cuenta con dos campanas, ambas de la segunda mitad del s.XX, habiendo sido la mayor refundida en 1989 por Salvador Manclús, probablemente por rotura de la anterior.
Fotos	10
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	Las campanas deben recuperar sus yugos originales de madera, desmontados y presentes en la torre. Si no fuera técnicamente posible, deberían servir de modelo para la confección de nuevos yugos de madera respetando el perfil tradicional local.
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San Juan (1)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1942	71	207
Sala de campanas	La Grande (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1989	90	422

Relojes

<u>Reloj mecánico</u> (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	ODOBEY, LOUIS-DELPHIN
Fecha de construcción	
Descripción	Existe un antiguo reloj en la planta baja de la torre en pésimas condiciones, que parece obra de Louis-Delphin Odobey. Junto al mismo se encuentra una rueda de un antiguo reloj de herrero
<u>Reloj mecánico</u> (2)	Existente Parado Eléctrico
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1960ca
Descripción	El campanario tiene un reloj ubicado en la sala del mismo actualmente en desuso tras la instalación de un ordenador, conllevando la sustitución del mazo por gravedad de la campana grande por un electromazo. Aparentemente el reloj podría ponerse en funcionamiento

Información completa: [Iglesia de Santa Bárbara - GÚDAR \(ARAGÓN\)](#)

PDF (14-06-2026)