

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ÉCIJA
Edificio	Iglesia de Santiago el Mayor
Dirección	
Coordenadas	37.537533 -5.079127
Protección	Bien: Iglesia de Santiago Comunidad Autónoma: C.A. Andalucía Provincia: Sevilla Municipio: Écija Categoría: Monumento Código: (R.I.) - 51 - 0004795 - 00000 Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo Fecha de Incoación: 20-04-1982 Fecha de Declaración: 25-01-1983 Fecha Boletín Incoación: 05-07-1982 Fecha Boletín Declaración: 05-03-1983 Disposición: REAL DECRETO Matiz: DECLARADOS CC.AA. ANTES L/85

	Fundación Situada a corta distancia de la Puerta de Osuna, y en la margen izquierda del arroyo hoy llamado del Matadero, es tradición que existía de antiguo una ermita dedicada a Santiago. Ésta debió de servir de núcleo a un arrabal que se fue formando a lo largo de los siglos XIV y XV. Hacia 1450 fue elevada a la categoría de Parroquia, lo que obligó a iniciar la construcción de un nuevo templo, cuya iglesiagótico-mudéjar con tres portadas de acceso, se encuadra dentro del círculo artístico de la Catedral de Sevilla, con añadidos durante el siglo XVII como fue el caso de la Capilla de los Monteros. Sucesivas transformaciones fueron ampliando el conjunto edificado, concretamente a lo largo del siglo XVIII se realizan nuevas construcciones, entre las que figuran la Capilla Sacramental, claustro, portada principal y torre. Iglesia Consta de tres naves separadas por pilares ochavados moldurados sobre los que cabalgan arcos apuntados, cubriéndose la central en artesa y las laterales a un agua. La cabecera consta de ábside y capillas laterales. El presbiterio se cubre con bóveda de crucería en abanico precedido por un tramo sexpartito, y las capillas laterales con bóvedas de nervios. Entre 1965 y 1969 se efectuaron importantes intervenciones en el interior de la misma, desapareciendo el conjunto coral, trasladándose el órgano a una tribuna de nueva realización situada a los pies de la nave central. Torre Ubicada desde la fundación a los pies de la nave del Evangelio, se vio afectada por el terremoto del 1 de noviembre de 1755. Fue derribada en 1757, comenzándose ese mismo año la construcción de la nueva torre con cambio de ubicación. Las obras serán dirigidas por el arquitecto Juan Núñez, encargándose el maestro local Bartolomé Bautista de Morales. Consta de un elevado fuste realizado en ladrillo, en el que se abren dos balcones en dos de sus frentes con profusa decoración de cantería, alternándose en sus frentes vanos circulares y cuadrados. El primer cuerpo, denominado de campanas, sigue el esquema compositivo de la torre de Santa Cruz, con la alternancia de vanos de medio punto, dos para los frentes Norte-Sur y uno en los opuestos, vanos que se enmarcan por pilastras con capiteles pseudocorintios. El segundo cuerpo se enmarca por una potente balaustrada pétreo con remates a modo de pináculos en sus ángulos, de cuyo centro emerge un cuerpo octogonal de ocho vanos de los que sólo se abren al exterior cuatro, enmarcados por pilastras toscanas. El tercer cuerpo queda delimitado por una baranda de hierro entre ocho pedestales rematados por pináculos, de cuyo centro emerge otro cuerpo octogonal, que repite el esquema compositivo de vanos del cuerpo inferior, con la particularidad de que los vanos se enmarcan por estípites. El conjunto se remata por un cupulín y su linternón sobre el que se alza una cruz de forja con veleta. La decoración del conjunto combina molduras y capiteles de ladrillo tallado, elementos decorativos pétreos, revocos pintados y cerámica azul vidriada. Esta última se centra en frisos, pilastras, estípites, cupulín, etc. lo que crea un efecto polícromo junto con el enfoscado de los cuerpos superiores, que lo diferencia claramente del fuste de ladrillo limpio (http://www.iaph.es/ecija/contenidos/C04/imagenes/0411Santiago/masInfo.html).
Campanas	Posee actualmente 6 campanas las cuales son: Esquila. fundida en 1848; Esquilón. fundida en 1732; Bronca. fundida en 1856; Ánimas. refundida en 2002 por Campanas Rosas; Mediana. fundida en 1671; Gorda. fundida en 1641.

Fotos	7
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Ánimas (Refundida)		1769		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Esquila Santiago (1)		1848		
	Esquilón (2)		1732		
	Bronca (3)		1856		
	Ánimas (4)	ROSAS, CAMPANAS	2002		
	Mediana (5)		1671		
	Gorda (6)		1641		

Información completa: [Iglesia de Santiago el Mayor - ÉCIJA \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (30-08-2026)