

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ÉCIJA
Edificio	Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
Dirección	Avenida Andalucía, 2 41400
Coordenadas	37.62432398761487 -5.085974895728044
Protección	<p>Bien: Conjunto Histórico la Ciudad Comunidad Autónoma: C.A. Andalucía Provincia: Sevilla Municipio: Écija Categoría: Conjunto Histórico Código: (R.I.) - 53 - 0000076 - 00000 Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo Fecha de Declaración: 16-06-1966 Fecha Boletín Declaración: 22-07-1966</p>
Descripción	<p>Fundación: Fundada en 1506 sobre la ermita de San Martín, perteneció hasta la exclaustación a la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula. Fue el cuarto convento de la Orden que se fundó en España, de manos de D. Francisco de Aguilar y Córdoba y D^a Elvira Ponce de León, apoyados por Fray Pablo Rosado. Éstos y el Concejo de la Ciudad ayudaron en varias ocasiones a la Orden en la realización de obras de restauración y consolidación del inmueble. En la actualidad, mediante acuerdo con la Iglesia, la Hermandad del Cristo de Confalón tiene allí su sede y se compromete a mantener el culto.</p> <p>Iglesia: Planta de cruz latina conformada por una gran nave y crucero. La primera, cubierta por artesonado a dos aguas con labores de lacería, bóveda de cañón en el presbiterio, de cañón con lunetos en los brazos y media naranja sobre pechinas en el centro. El conjunto está realizado en ladrillo cortado y tallado con ausencia de azulejería ornamental, salvo en el chapitel. De similares características es la portada que se sitúa a los pies de la iglesia. Esta construcción fue derribada en 1965 debido a la inminente ruina, levantándose sólo la parte correspondiente a la cabecera y crucero, obras que finalizaron en 1974. En la nueva construcción se conservó el camarín de San Francisco de Paula con decoración de yeserías barrocas en su interior, tras el que se encuentra el panteón de la Casa de los Marqueses de Peñaflor, cuyo origen se remonta a la fundación del convento. En esta restauración se dejó exenta la nueva parte construida dejando como separación un patio que hace las veces de compás, que a su vez une los restos pertenecientes a la antigua fábrica como la torre y las portadas barrocas realizadas en mármoles policromos.</p> <p>Torre: Fue realizada, según la casi ilegible lápida fundacional que a ella se adosa, a solicitud de los Padres Fray José Santos y Fray Pedro Díaz, entre los años de 1754 y 1757. Realizada en ladrillo, se aparta del resto de las torres barrocas ecijanas en cuanto a que el fuste se presenta decorado. www.iaph.es</p>
Campanas	
Fotos	8
Toques actuales de campanas	

Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	Blázquez Cardoso, Sergio
Fecha	05-11-2022

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	San Francisco de Paula (1)		1757		

Información completa: [Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria - ÉCIJA \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (13-06-2026)