

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TORRENT
Edifici	Assumpció de Nostra Senyora
Direcció	
Coordenades	39.437254 -0.462257
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La torre té 5 cossos, separats entre si per moldures. El primer, amb forma de piràmide truncada, és de sillarejo, la resta del campanar és de taulell. El cos de campanes reproduceix en taulell aplantillat i tallat els elements canònics de l'arquitectura reinaxentista. Esta sala es cobreix amb una volta rebaixada recolsada sobre trompes. En la barana de remat trobem 4 boles de pedra que rematen els angles de la torre amb influències escurialenses. Al centre de la terrassa plana trobem una llinterna rematada amb teula vidriada que amb seguretat es construiria amb posterioritat.
Campanes	<p>En la pàgina web de la parròquia hi ha un article dedicat al campanar:</p> <p><i>El campanario presenta ocho huecos para alojar las campanas. Todas ellas se expoliaron en la guerra civil, excepto la más pequeña de todas, fundida en el año 1776. Del resto de las campanas no hemos podido obtener ninguna referencia en los quinquelibri ni en ningún otro tipo de documento sobre el ritual de su bendición, aunque por una instancia del rector don Joaquín Lorca fechada en 8 de marzo de 1893 se indica que se han desmontado tres campanas que amenazan ruina y se están restaurando por artistas de la capital, al tiempo que se apuntaba la necesidad de comprar una campana de seis arrobas en sustitución de la triple.</i></p> <p>En la sala hi ha 8 campanes, de les qual la major part foren foses en 1939-1940, alguna de les quals s'ha refet posteriorment, però conservant les característiques anteriors. Sis de les campanes són dels ROSES, dues de SALVADOR MANCLÚS, i n'hi ha una que porta la marca de SALVADOR MANCLÚS, però ha sigut fosa per HERMANOS PORTILLA. Hi ha finalment (però no l'última) una campaneta de senyals, del segle XVIII, que ha sigut incorporada al conjunt, la qual cosa no compartim, degut al seu so estrident, propi de senyals. Probablement, i degut al seu valor històric, convendria que eixa campaneta fora utilitzada en el temple per a senyalar l'eixida de missa, i que el seu buit (parcialment ocupat per l'escala) es quedara o bé sense campana (degut a les limitacions d'espai) o bé servira per ubicar unes matraques, per al Tridu Sacre.</p>
Fotos	38
Tocs actuals de campanes	

Conservació, manteniment	<p>Campanar restaurat cap a 1990.</p> <p>La restauració de les campanes, realitzada per INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V. de Rafelbunyol és excel·lent, tot i que les campanes van una miqueta pesades (tenint en compte que van a ser voltejades sobre tot mecànicament). Tampoc es justifica la pintura negra de les anses, habitual en altres tradicions (i justificada sovint per amagar defectes de fabricació) i que ací no té motiu ni causa.</p> <p>És una pena que les campanes no foren dotades de ballesta, per al toc manual, que permet alçar les campanes amb facilitat, i en el cas de les campanes menors voltejar-les amb un esforç menor i una velocitat major. Amb aquest accessori tradicional el conjunt, que ja és un conjunt de campanes de concert, hauria guanyat la màxima puntuació per poder utilitzar les campanes, de manera manual, com expressió dels sentiments i de les creences de la comunitat que les utilitza.</p> <p>Malgrat estar obert als quatre vents, sense protecció contra els coloms, el campanar es troba adequadament net.</p>
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	10-11-2007

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Cor de Jesús (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	85	356
	Sants de la Pedra (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	104	651

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Sant Miquel (1)		1778	37	29
Sala de campanes	Maria dels Desemparats (2)	ROSES, HERMANOS	1935	52	81
Sala de campanes	Sant Francesc (3)	ROSES, HERMANOS	1939	60	125
Sala de campanes	Sant Vicent Ferrer (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1991	72	216

Sala de campanes	Cor de Jesús (5)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	85	356
Sala de les Campanes	Sant Lluís Bertran (6)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	95	496
Sala de les Campanes	Sants de la Pedra (7)	MANCLÚS, SALVADOR	1981	104	651
Sala de les Campanes	Assumpció (8)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	122	1051

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Autor	MANCLÚS, SALVADOR
Empresa de manteniment	MANCLÚS, SALVADOR
Data de construcció	
Descripció	Hi ha un rellotge, signat MANCLÚS, conservat aproximadament al seu lloc original, en una atrevida, elegant i discreta estructura metàl·lica, fora d'ús. No obstant la conservació in situ és la millor garantia de preservació per a les generacions futures. La mostra o esfera, molt correctament, no porta cap marca publicitària.

Información completa: [Assumpció de Nostra Senyora - TORRENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-07-2026)