

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	PAVÍAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa Catalina
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.973117 -0.482216
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	21-04-2006

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Campanico de la ermita (0)</a>		1814	37	29
Sala de campanas	<a href="#">Joaquín Antonio (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1987	50	72
sala de campanas	<a href="#">San Isidro y Sta. Maria de la Cabeza (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1974	72	216
sala de campanas	<a href="#">Santa Catalina (3)</a>	<a href="#">LA FUENTE</a>	1784	87	381

Información completa: [Parroquia de Santa Catalina - PAVÍAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

