

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	QUINTO
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción
<b>Dirección</b>	Plaza España, 2 50770
<b>Coordenadas</b>	41.424962 -0.495803
<b>Protección</b>	

<p><b>Descripción</b></p>	<p>Altitud 175 metros</p> <p>Es una iglesia de dimensiones relativamente grandes, construida con ladrillo rojo caravista. Consta de una nave, con capillas laterales comunicadas entre sí, crucero acusado tanto en planta como en alzado y cabecera semicircular. Está precedida por un gran pórtico, que cubre la totalidad de la fachada del edificio y, realmente, desempeña las funciones de fachada, concentrándose en él buena parte de la decoración y de los elementos que otorgan monumentalidad a la iglesia.</p> <p>El pórtico abre al exterior por su frente en tres vanos de medio punto, siendo el central ligeramente más ancho y alto que los laterales. Sobre ellos, una hilera de tres pequeñas ventanas también de medio punto, un gran rosetón y, rematando el hastial, una elevada espadaña de tres ojos en arco mitrado. Esta, al igual que las pilastras de las esquinas con sus frentes decorados por casetones con puntas de diamante, fue proyectada cuando se desechó el proyecto de construir el campanario debido a la mala calidad del terreno, con la finalidad de otorgar monumentalidad y verticalidad a la fachada.</p> <p>Tiene otra puerta de acceso, en el lado de la Epístola. En el exterior también destaca la composición regular y rítmica de los numerosos vanos de iluminación interior de la iglesia: en parejas de arcos de medio punto con gran derrame en la parte baja, a la altura de las capillas; en hileras de tres arcos de medio punto doblados y separados por pilares con imposta, al modo de las galerías renacentistas, en la parte superior de la nave.</p> <p><b>SÍNTESIS HISTÓRICA</b></p> <p>En 1943 el arquitecto Antonio Chóliz realiza para la Dirección General de Regiones Devastadas un proyecto para un nuevo complejo parroquial, que constaría de iglesia, casa del párroco y diversas dependencias parroquiales. Se plantea como primera fase la construcción de la iglesia.</p> <p>Diez años después no se había ejecutado el proyecto, por lo que se encarga al arquitecto Eduardo LAGUNILLA una actualización del presupuesto. Al detectarse en este proceso problemas de estabilidad del terreno por filtraciones de agua, este mismo arquitecto llevó a cabo ciertas modificaciones al proyecto original. Fundamentalmente se suprime la torre proyectada, lo que conlleva una mayor monumentalización de la nueva fachada, y se aumentó ligeramente la longitud de la iglesia, aparte de algunas mejoras técnicas en las soluciones propuestas para la cimentación ante la problemática detectada.</p> <p>Saber más: <a href="http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-222-2/Iglesia/parroquial.html">http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-222-2/Iglesia/parroquial.html</a> SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
<p><b>Campanas</b></p>	<p>Hay dos campanas en espadaña fundidas en 1959 por MURUA, (Vitoria). Toques litúrgicos automáticos</p>
<p><b>Fotos</b></p>	<p>6</p>
<p><b>Toques actuales de campanas</b></p>	<p>Fiesta, difuntos, misa diaria y misa festiva</p>
<p><b>Conservación, mantenimiento</b></p>	

<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	15-02-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">La pequeña (1)</a>	<a href="#">MÚRUA</a>	1959	45	53
Espadaña	<a href="#">La Grande (2)</a>	<a href="#">MÚRUA</a>	1959	51	77

Información completa: [Parroquia de la Asunción - QUINTO \(ARAGÓN\)](#)

PDF (19-06-2026)