

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHESTE
<b>Edificio</b>	Ermita de la Virgen de la Soledad Gloriosa
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.49563 -0.68509
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La ermita tiene una espadaña con dos vanos de arco de medio punto, coronando la fachada principal de la misma. Se levanta sobre un podio y a la altura de la imposta de los arcos presenta unas molduras. Los arcos tienen un ligero abocinamiento. Está rematada por un frontón triangular con cruz en su vértice superior.
<b>Campanas</b>	Tiene dos campanas. La pequeña lleva una inscripción con el inicio del Ave Maria, un anagrama de Jesús y una cruz con las Arma Christi. Posiblemente fue fundida hacia el año 1700 o antes. La mayor es del año 1920. Las flores, el tipo de letra y el monograma de María se han documentado en otras campanas de la misma época y permiten atribuir la pieza a la fundición de Roses Hermanos de Valencia.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las campanas voltean para el culto de la ermita y el Ángelus.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la espadaña es bueno. Las dos campanas están instaladas en los vanos con yugo de hierro de la fundición Roses Atzeneta y mecanizadas con motor de volteo continuo Tienen badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Propuestas</b>	La instalación de las campanas no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación de los bronce, por lo que se propone su restauración. Las campanas deben ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. Los yugos de hierro se deben cambiar por otros de madera que sigan el perfil tradicional local y los motores por unos de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	27-12-2020

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Maria (1)</a>		1700ca	26	10

España	<a href="#">Maria del Carmen de la Soledad (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS</a>	1920	39	34
--------	--	-------------------------------------	------	----	----

Información completa: [Ermita de la Virgen de la Soledad Gloriosa - CHESTE \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)