

| | |
|---|--|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | MELIANA |
| Edifici | Parròquia dels Sants Joans |
| Direcció | |
| Coordenades | 39.527628 -0.348680 |
| Protecció | El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Descripció | La parròquia compta amb un campanar de planta quadrada i tres cossos. El primer té dos trams de igual factura amb dos esferes del rellotge enmarcades per moldures. El segon cos compta amb quatre finestres per les campanes i quatre columnes toscanes per cara i una cornisa. Damunt d'aquest trobem una torreta decreixent amb una balustrada i dos trams amb aletons i columnes toscanes. Remata el campanar una creu amb veleta. El seu interior té una escala a la "castellana" que arriba fins la Sala de les Campanes, trobant poc abans la Caseta del rellotge. |
| Campanes | <p>Les primeres notícies referents a les campanes del temple són de 1714, quan al obrer Joaquim Navarro se li paga per les despeses en la refosa de la campana gran i el metall afegir per fer-la de major tamany, així com la fosa de dos menors, la composició de truges i ferratges i pujar-les a la torre. Sembla que més que el fonedor és el responsable de l'instal·lació del nou conjunt de tres campanes. En 1823 hi ha constància documental de noves intervencions al conjunt, aquesta volta el obrer Josep Roch cobra per reparacions en la campana mayor i la mitjana.</p> <p>El conjunt estava format per quatre campanes i va desaparèixer en 1936 quan el temple va ser asaltat. Acabada la Guerra Civil el rector D. Vicente CARBONELL va escriure al Arquebisbat de València per tal que autoritzara la fabricació de tres campanes per l'església. En la carta enviada detalla la proposta de fer un conjunt de tres campanes: la major, sufragada per subscripció popular tindria un pes de 850 kg; una de 600 a expenses de la família de D. Jaime RIERA, mentre que la de D. José FERRER s'encarregaria de la més menuda, de 150 kg. Per tal de que el cost fora menor es va replegar també xatarra. Es tractava de reconstruir un conjunt característic de l'Horta, amb tres campanes més una de Senyals.</p> <p>Actualment trobem un Campanó d'Hores, fet l'any 1871 per un fonedor anònim i salvat de la destrucció per la finalitat a la que estava destinat. El conjunt dels Hnos. Roses de Silla encara es conserva, amb quatre campanes: la Senyalera, la de Sant Josep, Mare de Déu de la Misericòrida i Santíssim Crist (la mitjana) i Sants Joans (la gran). La campana fosa en 1991 es dedicà al papa Joan Pau II, de la foneria Salvador Manclús del Grau de València.</p> |
| Fotos | 15 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Tocs actuals de campanes | Es tocs actuals mantenen poca vinculació amb els tradicionals, sent tots automàtics. La campana horària continua sonant, mentre que la Senyalera no toca actualment. La campana Gran i la menuda tan sols es limiten a voltejar, mentre que les altres dos repiquen, voltegen i toquen a mig vol. |
| Conservació, manteniment | Es troba en un estat excel·lent de conservació, pintat al seu exterior i tot el tercer cos, així com el interior. Les dos campanes del remat es troben en un bon estat, conservant la Senyalera la instal·lació tradicional amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i pintada de verd; mentre que el campanó penja d'una biga de ferro i s'acciona amb un martell. El joc de campanes es troba al segon cos, instal·lades totes elles amb truja de ferro i mecanitzades amb motor de vol continu, comptant a més amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. La Tercera i Mitjana, a més, compten amb electromall. Seria recomanable iniciar els treballs de restauració del conjunt per recuperar les truges de fusta, que deurien ser de perfil tradicional valencià, netejant a més les campanas per millorar l'acústica. Finalment es deurien mecanitzar de nou amb motor d'impulsos, per tal d'emular en la mesura de les possibilitats els tocs tradicionals i facilitar els manuals. |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 18-04-2012 |

Campanes desaparegudes

| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-----|
| | Campana major | BRU, MARTÍ | 1608 | | |

Campanes actuals

| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|----------------------|--|---|----------|------------------|-----|
| Sala de les Campanes | Sant Josep (1) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 65 | 159 |
| Sala de les Campanes | Sant Joan Pau II (2) | MANCLÚS, SALVADOR | 1991 | 91 | 436 |
| Sala de les Campanes | Mare de Déu de la Misericòrdia i Crist de la Providència (3) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 100 | 579 |
| Sala de les Campanes | Sants Joans (4) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 116 | 904 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|------|----|-----|
| Tercer cos del campanar | Santíssim Sacrament (O) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 45 | 53 |
| Tercer cos del campanar | Maria del Pilar, Timbre d'Hores (A) | QUILES, MANUEL | 1871 | 68 | 119 |

Información completa: [Parròquia dels Sants Joans - MELIANA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-07-2026)