



## SOLICITUD DE ACTUACION

### DATOS DE LA EDIFICACION

Parroquia: Santiago Apóstol

Localidad: Orihuela

Provincia: Alicante

Catalogacion del edificio: Bien de relevancia local

### CONJUNTO SOBRE EL QUE SE SOLICITA LA ACTUACION



Se trata de la menor de las tres campanas con que se encuentra dotada la torre campanario de la mencionada parroquia, siendo sus datos los siguientes:

Fecha de fundición: 1929

Diámetro: 380 mm

Peso: 28 kg

Fecha de la última actuación: 2001


Actuación realizada: remodelación de la instalación y electrificación de la misma.



- Relojes Monumentales
- Restauración de Campanarios
- Volteos y Repiques Eléctricos
- Carillones Electrónicos

## MOTIVO DE LA SOLICITUD DE ACTUACION

La anilla badajera se ha desprendido debido a las tensiones que sobre ella ha venido ejerciendo el sistema de bisagra con que estaba dotado el badajo.



## ACTUACION SOLICITADA

Instalación de nueva anilla badajera, la cual ha de ser instalada procediendo necesariamente al taladrado de la campana, los taladros serán dos y de un diámetro de 8 mm

En Murcia a 04 de Noviembre de 2008



Fdo: José Miguel Dólera Sarabia