

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	DAYA NUEVA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel Arcángel
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadass</b>	38.1142353 -0.7598167
	
<b>Descripción</b>	<p>La parroquia cuenta con un campanario de planta cuadrada y dos cuerpos, situado junto a la fachada principal de acceso al templo. El primer cuerpo no cuenta con decoración, quedado integrado en el volumen general del templo, con una esfera del reloj orientada hacia la puerta principal. El segundo tiene cuatro vanos para las campanas y una cornisa sobre la que se asienta el tejado, a cuatro aguas y con tejas azules. Todo el exterior del campanario cuenta con una decoración que intenta imitar los sillares. Remata el campanario una veleta. El interior cuenta con una escalera de caracol, hecha de hierro y pintada de rojo que llega hasta la Sala de las Campanas.</p>
<b>Campanas</b>	<p>La torre conserva en la Sala de las Campanas un total de cuatro. La más importante de ellas es la más pequeña, dedicada a la Sagrada Familia. Fue fundida en el año 1742 por un fundidor desconocido, puesto que no lo indican las inscripciones. Procede además de una antigua torre o espadaña. La Campana de las Horas parece ser de mediados de los años 50 y está hecha de hierro. Las dos restantes son del año 1963, fundidas en los talleres de Salvador Manclús del Grao de Valencia. De estas la más pequeña se denomina Micaela Bárbara y en sus inscripciones seguramente reproduce las de otra más antigua, posiblemente fundida entre los siglos XVIII y XIX por un fundidor cántabro. La grande fue dedicada a la Inmaculada Concepción, patrona de la población. Ambas son un buen ejemplo de las campanas industriales de fabricación seriada, fundidas sin ningún encargo previo y con las inscripciones añadidas posteriormente.</p>
<b>Toques actuales de campanas</b>	<p>Los toques de las horas se realizan con la Campana de las Horas y la pequeña para marcar los Cuartos. Esta última además repite las horas. Las campanas litúrgicas voltean y repican automáticamente.</p>

<b>Conservación, mantenimiento</b>	La torre se encuentra en un buen estado de conservación con respecto a su fábrica, pintado en el exterior con una tonalidad amarilla. La escalera interior se encuentra en buen estado, aunque en la Sala de las Campanas quedan restos de instalaciones anteriores y otros elementos que sería aconsejable retirar por seguridad de la torre. El estado de las campanas es regular, contando la Campana de las Horas con una viga de la que cuelga y electromazo para tocar las horas. Seguramente se trate de una campana de hierro, que pese a contar con una pintura protectora presenta oxidación. Las tres campanas litúrgicas cuentan con yugos de hierro y están mecanizadas con motor de volteo continuo. Las dos grandes cuentan además con electromazo para los repiques. La pequeña de ellas cuenta con el mazo instalado en la mecanización, que durante la documentación (15 de noviembre de 2014) no funciona correctamente ni golpea la campana.
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación actual de las campanas no emula los toques tradicionales ni facilita su toque manual, por lo que sería recomendable iniciar los trabajos de restauración del conjunto. Las campanas deberían ser bajadas del campanario para limpiarlas por dentro y fuera, sustituyendo los yugos de hierro actuales por otros de madera de perfil tradicional local. Finalmente los motores de volteo continuo actuales deberían ser renovados por otros de impulsos, que imiten el volteo manual y lo faciliten. La campana pequeña además tiene que ser dotada de nuevo electromazo.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
<b>Fecha</b>	15-11-2014

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	<a href="#">Jesús, María y José (1)</a>		1742	41	40
Sala de las Campanas	<a href="#">Campana de las Horas (A)</a>		1950ca	45	33
Sala de las Campanas	<a href="#">Micaela Bárbara (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1963	51	<b>107</b>
Sala de las Campanas	<a href="#">María Inmaculada (3)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1963	71	207

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - DAYA NUEVA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)