

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SIERRA ENGARCERÁN
Edifici	Església de la Immaculada dels Rosildos
Direcció	
Coordenadess	40.2916084 -0.0473116
	
Descripció	
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant recomanem la restauració de la campana. El bronze es deu baixar de l'espadanya i netejar-la per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal reforçar el batall amb cable de seguretat i canviar els actuals mecanismes de toc per un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Immaculada Concepció (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1967	40	37

Información completa: [Església de la Immaculada dels Rosildos - SIERRA ENGARCERÁN \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)