

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA VALL D'ALCALÀ
Edifici	Beniaia
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Sant Antoni (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 54 Vora 4 Altura del bronze 47 Pes Pes aproximat (en quilos)91 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1943
	
Descripció	La campana té quatre triangles decorats a l'espatlla. Seguidament, al terç, trobem aquesta inscripció incisa (afegida per tant quan ja estava fosa la campana): "SAN ANTONIO". A continuació, té al mig una creu radiant amb l'Agnus Dei, un escut, una Immaculada Concepció i la marca de fàbrica: "JUAN B^{TA} ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P^VCIA VALENCIA". També al mig té quatre flors de pensament. Al mig peu està aquesta inscripció amb el nom del poble (també incisa) i l'any de fosa: "BENIAYA / AÑO 1943". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Tocs	Tot i que badada, es volteja a festes.
Conservació, manteniment	BADADA. Està instal·lada a una de les finestres amb truja de fusta (segurament coetània a la campana), que està un poc solta i mal conservada. Batall antic amb peçonet.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	Cal refondre la campana perquè no té el valor històric i cultural per a soldar-la. La nova campana s'ha d'instal·lar amb la truja de fusta de l'actual, que caldria restaurar. En cas que aquesta no assegure l'estabilitat del conjunt es podria canviar per una nova, conservant l'antiga, que ha de seguir fidelment el model tradicional. En cas de mecanització caldria instal·lar un motor d'impuls i electromall monofàsic. Cal reforçar el batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep
Data	27-02-2022

Fitxa completa de la campana: [Sant Antoni \(2\) Beniaia - LA VALL D'ALCALÀ](#)