

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ORIHUELA
<b>Edificio</b>	Iglesia de la Cruz Cubierta
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Nombre</b>	<b>Maria del Pilar (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 51   Borde   Altura del bronce   Peso Peso aproximado (en kilos)77 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1955
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada: "? ? MARIA DEL PILAR ?". Seguidamente, también en el tercio, otra inscripción indica el nombre del municipio y el año de su fundición: "ORIHUELA AÑO 1955". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Seguidamente, en el medio, está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". También en el medio lleva la siguiente inscripción con el nombre de la partida y el donante: "? SOY PARA LA CRUZ CUBIERTA DONANTE MARIANO SIMON CASCALES". Por último, en el medio pie lleva otra inscripción con los nombres de los padrinos de su bendición: "? SIENDO MADRINOS MARIANO SIMON GARCIA Y PATROCINIO TORRES ARQUES".</p>
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en la espadaña metálica anexa a la ermita. Cuenta con un yugo de hierro de la fundición Manclús y está motorizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad. La instalación no favorece la conservación de la campana.

<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. El motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. Finalmente el badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	01-03-2016

Ficha completa de la campana: [Maria del Pilar \(2\) Iglesia de la Cruz Cubierta - ORIHUELA](#)