

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	ZARAGOZA
<b>Edificio</b>	Seo de El Salvador
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La mediana de la plaza (6)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 135   Borde 13,5   Altura del bronce 105   Peso Peso aproximado (en kilos)1425 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1814
	
<b>Descripción</b>	La inscripción está escrita en latín, en diversas líneas, y es de difícil comprensión, tanto por las numerosas abreviaturas como por los defectos de fundición. En la parte alta dice " POPULUS EI ( ) ES ( ) SCUAE EIUS ( ) INTROITE PORTAS EIUS( )INCONFESS ( ) ATRIA EIUS IN HIMN ( ) CONFIT. ILLI # " y en la media, distribuido en dos líneas y con las N invertidas, pone " + ECEX MART. LEVITA VI?CE?T( ) A. CAES. AUG. CAP. CURA. RE?OVATUR. A?. D?I. MDCCCXIV. SUM. DUM. PONT. PIUS. VII. ROMAE. U?DE. PER EQUIS. VIM. FUERAT. AB REP. I?FA?DAQ. PRO. RELIG. PERPESSUS. MAX. TA?D. CHRIST. POP. GAUDIO. FELICIT. EXCIPITUR"
<b>Toques</b>	Forma parte de los toques programados. En los primeros momentos tras la restauración de la Seo tocaba los cuartos, y en 2004 toca las horas, asumiendo unos toques que le son impropios.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana restaurada recientemente. El electromazo externo pega bajo. Falta la antigua barra de volteo
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la inclusión de la campana y del yugo e instalaciones en el Inventario General de Bienes Culturales, por su elevado interés, y por tratarse probablemente de la campana mayor de Aragón de "bando" (volteo) que conserva sus instalaciones originales prácticamente íntegras.

<p><b>Propuestas</b></p>	<p>Respecto a su uso futuro existen varias posibilidades. Debiera valorarse la posibilidad de desplazar hacia afuera la reja y ubicar la campana en una pequeña estructura , de modo que la campana pueda oscilar, llegando a más allá de la posición vertical, para los tradicionales toques de muertos y de coro de esta Santa Iglesia Catedral, bien entendido que no podría coincidir con el volteo o la oscilación de la campana Valera, por desplazamiento de esta última. No obstante desplazando la altura de la campana mayor y de ésta puede llegarse a una solución de compromiso que ambas campanas oscilen sin interferirse, aunque pasen a pocos centímetros.</p> <p>De cualquier modo el electromazo debe instalarse lateralmente, de manera que percuta en su punto adecuado. Del mismo modo los toques deben programarse según la rica consuetud de toques de la Seo de El Salvador.</p>
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	
<p><b>Fecha</b></p>	

Ficha completa de la campana: [La mediana de la plaza \(6\) Seo de El Salvador - ZARAGOZA](#)