

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	LA LOSILLA
Edificio	Parroquia de San Esteban
Dirección	
Coordenadass	
Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña (vano derecho)	María		1898	64	152
Espadaña (vano izquierdo)	María	BALLESTEROS, PAULINO	1886	63	145

Información completa: [Parroquia de San Esteban - LA LOSILLA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)