



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	FERROL
Edificio	Concatedral de San Xiao
Dirección	
Localización	Torre de las campanas
Nombre	San Xiao menor (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)670 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1961
Descripción	La campana tiene una breve inscripción "DEDICADA A SAN JULIAN" En el medio hay una cruz a la parte de afuera, mientras que en el medio pie interior está la marca de fábrica en monotipo: "FUNDICION DE CAMPANAS / MANUEL QUINTANA / SALDAÑA PALENCIA". Debajo pone la fecha "AÑO 1961"
Fotos	31
Toques	Repique con soga desde la misma sala de campanas
Conservación, mantenimiento	Numerosos defectos de fundición. El badajo es de grandes dimensiones, característico de campana fija. Punto de percusión muy amplio. El badajo está un poco caído, y pega en la parte alta de la bola (con peligro de rotura). Hay una cuña para bloquear el movimiento de la campana
Protección	

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Debe restaurarse el contrapeso de madera, por su conservación y estabilidad, aunque teniendo en cuenta que la campana debe permanecer inmóvil. La campana debe repicar. Sería conveniente que el mecanismo tirase del propio badajo, mediante una instalación electromecánica o hidráulica, que permitiese una gran velocidad de respuesta, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	07-09-2006

Ficha completa de la campana: [San Xiao menor \(2\) Concatedral de San Xiao - FERROL](#)

PDF (07-09-2026)