

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATAYUD
Edificio	Parroquia de San Andrés
Dirección	Pl. San Andrés, 13 50300
Localización	Sala de campanas
Nombre	Javiere Manuela Alejandra Andrea, la otra grande (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 114 Borde 10 Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)858 kg
Fundidor	
Año fundición	1792
Descripción	<p>La campana tiene una doble inscripción en español. En la parte superior dice "XAVIERA MANVELA ALEXANDRA ANDREA AEXPENSAS DEL CAPITVLO IPAROQVIA I79Z. " que hoy escribiríamos "JAVIERA MANUELA ALEJANDRA ANDREA A EXPENSAS DEL CAPITULO PARROQUIAL. 1792" Es curiosa la inclusión de tantos nombres en una misma campana, característica de las campanas francesas, y que tras la llegada de los Borbones es habitual en las campanas aragonesas del siglo XVIII.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal y tres clavos, y en el medio pie dice "SIEN^{DO} EL D. D. XAV... DEAN IVICARIO GENERAL EHIJO DE ESTA IGLESIA PRESIDENTE D. MAN^L RVVIO PROC D. IPH BERNAL" que hoy escribiríamos "SIENDO EL DOCTOR DON JAVIER ... DEAN Y VICARIO GENERAL E HIJO DE ESTA IGLESIA, PRESIDENTE DON MANUEL RUBIO, PROCURADOR DON JOSE BERNAL" La campana está incompletamente documentada, a causa del muro recrecido que hay delante de ella, que impide fotografiarla e incluso moverla.</p> <p>No obstante hay suficientes datos para valorarla, a pesar de que no hemos podido documentar el nombre de su autor.</p>
Fotos	35
Toques	<p>La campana toca regularmente las horas, con repetición. es improbable que un templo parroquial tuviese el privilegio y la obligación de marcar las horas civiles, reservadas a los relojes municipales.</p> <p>A las 13 horas, una hora inusual, toca el Ángelus tras la repetición de la hora, tres golpes sueltos y tres seguidos, al modo tradicional aragonés.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>Gran grieta horizontal por encima de la inscripción del medio pie en (06) que aparentemente no afecta al sonido pero que impide su por ahora imposible bandedo.</p> <p>La campana está dotada de yugo metálico antiguo de MANCLÚS de València, con motor de bandedo continuo. Incluso hay una placa más de contrapeso, tirada por el suelo de la sala, que servía para equilibrar aún más la campana. Sin embargo, tras las obras de "restauración" de la torre, el muro recrecido ante la campana impide su movimiento más allá de diez centímetros, por lo que se quitaron las correas que unen la reductora del motor con la rueda de bandedo.</p> <p>Tuvo electromazo trifásico MANCLÚS en (03) pero ha sido inutilizado, dejando el soporte sin desmontar.</p>

Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Relevancia Local). No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	<p>Debe soldarse la campana para recuperar la sonoridad original.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares al existente.</p> <p>La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos que permita el bandeo y el medio bandeo. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, para posibles toques manuales.</p> <p>Dado el recrecimiento del muro, así como la existencia de una estructura de madera interior para repartir los esfuerzos, debe valorarse si retranqueando la campana ubicando los rodamientos de soporte en esa estructura reforzada puede bandear completamente sin tocar el muro. En caso contrario deberá actuarse sobre el muro, que como muestran las fotos tiene un acabado impecable cara al exterior, pero está hecho de cualquier modo en la cara interior, precisamente la más accesible, permitiendo el toque circular de la campana.</p> <p>El bandeo completo de la campana es irrenunciable, y es un valor original y propio de esta torre. Sustituirlo por golpes como en la actualidad, o por medio bandeo (que tradicionalmente significa toque de difunto solemne) es totalmente inaceptable.</p>
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	28-03-2026

Ficha completa de la campana: [Javier Manuel Alejandra Andrea, la otra grande \(4\) Parroquia de San Andrés - CALATAYUD](#)

PDF (28-05-2026)