

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VILORIA DE RIOJA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	
<b>Nombre</b>	<b>IHS</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 95   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)496 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1981
<b>Descripción</b>	- Campana con importantes defectos de fundición que causaron su rotura el mismo día que se tocó por primera vez tras refundirse
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se rajó el primer día de su uso debido a importantes defectos de fundición y una colada de mala calidad. Es conocida en el pueblo como "SANTA CRISTINA" por lo que es muy probable que anteriormente estuviese dedicada a esta santa, y que al refundirla no se conservó su epigrafía original.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [IHS Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - VILORIA DE RIOJA](#)

PDF (11-07-2026)