

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Edificio	Convento de la Magdalena Concepcionistas Franciscanas
Dirección	
Localización	Espadaña de la puerta principal
Nombre	María Beatriz (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL
Año fundición	2000ca
Descripción	Las inscripciones están situadas en la cara orientada hacia la fachada del convento, en consecuencia se han documentado parcialmente porque una reja impide leerlas completamente. En el tercio están las letras que componen el Anagrama de Jesús: "J H S". En el medio tiene una cruz y la marca de fábrica: "GABRIEL - RIVERA FUNDICION / MONTEHERMOSO CACERES". En el medio pie lleva otra sencilla inscripción con el nombre de la campana: "MARIA BEATRIZ".
Fotos	3
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es del todo inadecuado y pone en riesgo su conservación. Dispone de un yugo de hierro y tiene un badajo atado, sin refuerzo mediante un cable de seguridad, y está mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de bajarse de la espadaña para limpiarla por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de las campanas situadas en la espadaña de la iglesia. El badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad. Por último es necesario cambiar la mecanización. El motor de volteo se debería de sustituir por otro de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc, SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	30-03-2019

Ficha completa de la campana: [María Beatriz \(1\) Convento de la Magdalena Concepcionistas Franciscanas - ÁVILA](#)

PDF (18-08-2026)