

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Templo de Nuestra Señora de la Merced
Dirección	
Localización	Sala de campanas torre sur
Nombre	Madre del Redentor, Esquila (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde 8 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, HIGINIO
Año fundición	1888
Descripción	
Fotos	22
Toques	
Conservación, mantenimiento	Pequeño badajo de fierro alargado que cuelga de una cuerda. Cuelga demasiado poco y golpea en el medio de la campana, con gran desgaste de la boca. Es la causa de la rotura de la campana, a la que falta un pedazo. La esquila queda torcida, posiblemente por estar floja la fijación al yugo. Hay una cuerda y una mesita colgando de ella, que sirven de contrapeso al badajo de la campana mayor central, tocada desde el pie de la torre.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Madre del Redentor, Esquila \(2\) Templo de Nuestra Señora de la Merced - OAXACA DE JUÁREZ](#)

PDF (09-07-2026)