

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	LAYANA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santo Tomás de Canterbury
<b>Dirección</b>	Plaza Iglesia, 1 50679
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	La campana tiene pequeños parches de bronce, que son defectos de la fundición y que impiden la correcta documentación de la campana.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	Ninguno
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo. Canto picado. Oxido
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	02-07-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Parroquia de Santo Tomás de Canterbury - LAYANA](#)

PDF (05-07-2026)