

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CORTES DE PALLÁS
Edificio	Parroquia de San Vicente Mártir de Venta Gaeta
Dirección	
Localización	Vano en la fachada principal
Nombre	Ave Maria (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde 4 Altura del bronce 27 Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	CANOBAS, MANUEL
Año fundición	1867
Descripción	<p>La campana tiene asas simples en el tercio tres cordones, entre los cuales aparece la la siguiente inscripción: "-#AVE MARIA GRACIA PLENA ANO I867". El texto es una variante del pasaje evangélico narrado por Lucas (Lc 1, 28) que recoge las palabras dirigidas por el Arcángel Gabriel a María. Por motivos de espacio, la inscripción se corta y completa sería: "AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM". La traducción de esta sería: "DIOS TE SALVE MARIA LLENA ERES DE GRACIA". A diferencia del pasaje evangélico, aparece el nombre de María, tal y como se recita en el Ave María, la oración más popular entre las dirigidas a la Virgen. Además está el año de fundición. En el medio tiene una cruz radiante entre dos cipreses. En el medio pie presenta tres cordones y en el pie dos más.</p> <p>De forma provisional, la campana podría vincularse con el fundidor Manuel Cánobas, cuya actividad consta entre la década de los 50 y la de los 70 del siglo XX. La pieza es casi idéntica (cruz, texto y disposición de cordones y su grosor) a las existentes en la iglesia de San Antonio Abad de Valencia y San Bernabé de Corcolilla de Alpuente. La cruz con dos cipreses en los laterales aparece en la campana mayor de la misma iglesia de San Antonio (1878) y Estivella (1851).</p>
Fotos	16
Toques	Volteo manual desde los pies de la torre por medio de una cuerda unida al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es bueno. Está instal-lada en un vano abierto en la fachada principal de la iglesia con un yugo de hierro de la fundición Manclús. Presenta un cigüeñal con un cable que llega hasta el interior del templo para voltearla manualmente. Tiene badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debería ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera, recuperando si es posible el antiguo yugo de madera que se guarda en dependencias parroquiales. El badajo se debe reforzar con cable de seguridad para evitar una caída a la calle en caso de rotura. Se recomienda preservar el uso manual de la campana.

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	06-12-2020

Ficha completa de la campana: [Ave Maria \(2\) Parroquia de San Vicente Mártir de Venta Gaeta - CORTES DE PALLÁS](#)

PDF (04-06-2026)