

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VILA-REAL
Edifici	Parròquia dels Sants Evangelistes
Direcció	
Localització	Estructura metàl·lica
Nom	Sant Lluís (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora 5 Altura del bronze 46 Pes aproximat (en quilos)81 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1942
Descripció	La campana té quatre cordons al terç, dividits en dos grups de dos. Entre ells té esta inscripció en espanyol: "? ? VILLARREAL 2 FEBRERO 1942 ?". El fet d'indicar el nom del poble està vinculat a la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939). Durant aquesta es retiraren dels campanars centenars de bronzes, sense cap control ni inventari, fet que no va permetre recuperar-les a partir de 1939 per no indicar-ho les inscripcions. Per aquest motiu es va convertir en molt habitual el fet d'indicar el nom del poble. Al mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". També al mig té una inscripció amb l'advocació de la campana: "SAN / LUIS". Al mig peu es repeteix l'esquema de cordons del terç i hi ha altra inscripció: "SIENDO COSTEADA SU REFUNDICION POR LOS Srs. JOAQUIN FONT DE MORA Y Vda. DE E. ROSES.". Finalment, té dos cordons al peu.
Fotos	16
Tocs	Repic i volteig automàtic. Des de 2018 no es toca per una avaria.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a l'estructura que serveix de campanar amb truja de ferro de la foneria Manclús de València. El batall està lligat però no dotat amb cable de seguretat. Té un motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Cal canviar el motor per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-07-2021

Fitxa completa de la campana: [Sant Lluís \(2\) Parròquia dels Sants Evangelistes - VILA-REAL](#)

PDF (09-07-2026)