

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VENTA DEL MORO
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Las Monjas
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	La Inmaculada (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 5 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1957
Descripción	La campana tiene asas simples y dos grupos de dos cordones en el tercio. Seguidamente, en el medio dispone de una inscripción incisa: "LA INMACULADA / SE REFUNDIO SIENDO CURA PARROCO / D. H. LERIN MOYA AÑO 1957.". También en el medio hay una Virgen del Pilar, un crucifijo y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, presenta tres cordones y uno más grueso suelto en el medio pie. Es una pieza típicamente industrial y de fabricación casi seriada. Por este motivo presenta algunos elementos en relieve (cruz, imágenes religiosas o la marca de fábrica), mientras que las inscripciones fueron añadidas posteriormente a la fundición mediante la incisión en el bronce.
Fotos	12
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro la fundición Linares de Madrid y cigüeñal. El badajo está colgado de forma muy precaria y tiene una cuerda al badajo para repicar desde los pies de la torre. En el exterior conserva la antigua maza horaria, actualmente fuera de uso. Una red, situada en la cara interior del vano, impide le movimiento de la campana y un mejor acceso a ella.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debería ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera, recuperando la forma de los tradicionales de Venta del Moro. Podría ser mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Finalmente, se debería de replantear la reja existente con la finalidad de que esta permitiera el volteo de la campana, utilizando elementos que permitieran su apertura.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-12-2021

Ficha completa de la campana: [La Inmaculada \(1\) Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Las Monjas - VENTA DEL MORO](#)

