

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de la Santíssima Creu
Direcció	Plaça del Carme, 7 46003
Localització	Sala de campanes
Nom	Santa Creu (antiga El Baltasar) (6)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 125 Vora 13 Altura del bronze 100 Pes aproximat (en quilos)1131 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	La campana té set anses, sis de les quals tenen motius zoomorfs. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells tres querubins i aquesta inscripció: "VALENCIA AÑO 1941". El fet d'indicar el nom del poble està vinculat a la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939). Durant aquesta es retiraren dels campanars centenars de bronzes, sense cap control ni inventari, fet que no va permetre recuperar-les a partir de 1939 perquè no ho indicaven les inscripcions. Per aquest motiu es va convertir en molt habitual el fet d'indicar el nom del poble. A més, del cordó inferior penja una garlanda amb motius vegetals. En el mig hi ha una creu sobre núvol, una custòdia i la marca de fàbrica amb l'escut d'Espanya del moment: C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)". A més, té una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SANTA / CRUZ". Baix d'aquesta hi ha altra incisa, per tant, afegida quan la campana estava fosa: "OBSEQUIO DE LOS FELIGRESES A SU PARROQUIA". En el mig peu té altres dos grups de dos cordons, una garlanda i flors soltes entre els cordons. Finalment, en el peu té altres dos cordons.
Fotos	46
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	Regular - batall modern, reutilitzat de la campana l'Andreu de la Catedral. Està instal·lada amb truja de ferro Roses en una de les finestres de la sala de campanes i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. Cal baixar-la per a netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro s'ha de canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià. A més, cal mecanitzar-la amb motor d'impuls i dotar-la amb ballesta per als vols manuals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Data	13-05-2024

Fitxa completa de la campana: [Santa Creu \(antiga El Baltasar\) \(6\) Parròquia de la Santíssima Creu - VALÈNCIA](#)