

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BIERGE
Edificio	Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Rodellar
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa María (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	
Año fundición	1764
Descripción	La campana presenta siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva esta inscripción: "? SA?TA ? MARIA ? ORA ? PRO?OBIS ? RETOR ? SA?TA ? MARIA ? A?O ? I764 ?". En español sería: "SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS RECTOR SANTA MARIA AÑO 1764". En el medio tiene una cruz de calvario y algunas flores de lis, dos cordones y una cenefa con estrellas. Finalmente, en el medio pie dispone de cuatro cordones y en el pie dos cordones más.
Fotos	14
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es bueno. Conserva la instalación tradicional con yugo de madera de perfil local y ejes acodados, además de herrajes que fijan la campana al yugo y cada una de sus partes. El sistema no tiene rosca y se fija mediante cuñas. El badajo es todo de una pieza y la bola está reforzada con otra pieza metálica, seguramente para incrementar la sonoridad. Presenta una cuerda al badajo ara repicarla manualmente.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido.
Propuestas	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-12-2017

Ficha completa de la campana: [Santa María \(1\) Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Rodellar - BIERGE](#)

PDF (31-05-2026)