

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	ARAGÓN
Municipi	BONANSA
Edifici	Església parroquial de Santa Coloma
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Sant Esteve (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 95 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)496 kg
Fonedor	MENEZO (MERUELO)
Any fosa	1962
Descripció	La campana no té anses i possiblement es va fondre sense elles. En el terç disposa de dos grups de dos cordons i aquesta interessant inscripció entre ells: "PUY DE CINCA SAN ESTEBAN RUEGA POR NOSOTROS FUNDIDA ANO 1740 RESTAURADA 1962". L'interés d'aquesta és doble. Per una banda, indica la localitat per a la qual va ser fosa i permet afirmar que procedeix de l'actual despoblat de Puy de Cinca, situat al sud-oest de Ribagorça. Per altra banda, indica que l'anterior campana era de l'any 1740 i que es va refondre (concepte que explica millor el treball fet que el de restaurada) en 1962. En el mig hi ha una creu de calvari i tres cordons.
Fotos	18
Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està ubicada en una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb jou de ferro del taller Menezo de Barbastro. Disposa de cigonyal (que no es fa servir) i electromall trifàsic. El batall està lligat. La part interior del mur està tancada amb una xarxa que impedeix l'accés i moviment de la campana.
Protecció	Protecció genèrica per formar part d'un immoble protegit.
Propostes	En primer lloc, cal replantejar la xarxa anticoloms i canviar els elements que la fixen al mur per altres que permeten obrir-la i accedir a la campana per a tasques de manteniment. La campana s'ha de restaurar, dotant-la amb jou de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	06-08-2026

Fitxa completa de la campana: [Sant Esteve \(4\) Església parroquial de Santa Coloma - BONANSA](#)

PDF (14-09-2026)