

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	BURGOS
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Gil Abad
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Sexto Centenario (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1999
<b>Descripción</b>	<p>La campana fue fundida en 1999 por la empresa Campanas Quintana de Saldaña.</p> <p>-En el tercio entre cuatro cordones en grupos de dos aparece la inscripción "SEXTO CENTENARIO PARROQUIA 24-12-1999"</p> <p>-En el medio, por la parte de fuera tiene una cruz radiante, y por dentro el sello de fábrica "CAMPANAS QUINTANA SALDAÑA PALENCIA ESPAÑA"</p> <p>-En el medio pie, entre cuatro cordones en grupos de dos aparece otra inscripción "PARROCO: JOSE C.C."</p> <p>S badajo es de hierro hueco. Y no presenta cable de seguridad.</p>
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	Volteos automáticos para misa dominical, festiva y ángelus (va demasiado rápida)
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está bien conservada. No parece que haya revisiones anuales.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>El yugo se debería cambiar por uno tradicional de la región, y añadir un electromazo para que pueda hacer repiques.</p> <p>El badajo debería de dotarse de cable de seguridad por si los cueros en algún momento ceden en algún volteo.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
<b>Fecha</b>	24-03-2024

Ficha completa de la campana: [Sexto Centenario \(1\) Parroquia de San Gil Abad - BURGOS](#)

PDF (16-02-2025)