

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANET Y NEGRALS
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Santa Anna (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 78 Vora 7,5 Altura del bronze 68 Pes aproximat (en quilos)275 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALENCIA)
Any fosa	1943
Descripció	La campana té sis cordons al terç, agrupats de dos en dos, i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Seguidament, al mig, hi ha un crucifix i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". També al mig disposa d'aquesta inscripció: "SANTA ANA / 1943 / SANET Y NEGRALS". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, al mig peu, té una inscripció commemorativa: "COSTEADA EN MEMORIA DE D. PASCUAL MERITA SALA - SUS HIJOS".
Fotos	16
Tocs	Repic i volteig automàtic. Tocs horaris.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb dos electromalls monofàsics i motor d'impuls. Pràcticament la meitat de la roda del motor toca la paret de la finestra, fet que provoca un gran esforç per part del motor durant els vols perquè la paret el frena. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Fitxa completa de la campana: [Santa Anna \(3\) Parròquia de Santa Anna - SANET Y NEGRALS](#)

