

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Edificio</b>	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Esquila (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde 0   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
<b>Año fundición</b>	1978
<b>Descripción</b>	Esta esquila anteriormente se encontraba en la azotea del templo, pero fue bajada para moverla a la torre, pero nunca se colocó y actualmente se encuentra puesta en el suelo de la misma.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	28-01-2024

Ficha completa de la campana: [Esquila \(2\) Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA](#)

PDF (09-06-2026)